



Bräcke Diakoni Nyhälsan, filial Forserum
Lillsjövägen 12, 571 77 Forserum, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:30 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfymerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till ens			



Bräcke Diakoni Nyhälsan, filial Forserum
Lillsjövägen 12, 571 77 Forserum, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:30 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	3 m		



Bräcke Diakoni Nyhälsan, filial Forserum
Lillsjövägen 12, 571 77 Forserum, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:30 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	2 m		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dö				



Bräcke Diakoni Nyhälsan, filial Forserum
Lillsjövägen 12, 571 77 Forserum, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:30 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd			Dörröppningens fria bredd	89	cm	
	Tröskel			Tröskelhöjd från utsidan	20	mm	Information om BBR:s byggregler: Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar. Anmärkning: Tröskeln är för hög och avfasning utifrån saknas.
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan			20	mm	
		Avfasning från utsidan					



Bräcke Diakoni Nyhälsan, filial Forserum
Lillsjövägen 12, 571 77 Forserum, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:30 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	105	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Markeringen över dörrens övre glasparti har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta.



Bräcke Diakoni Nyhälsan, filial Forserum
Lillsjövägen 12, 571 77 Forserum, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:30 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Höjd på dörröppnarens undre kant	98	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	112	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	60	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån					

