



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar	
Allmän information		Allmän information	Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns			
		Stor toalett	finns			
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund			
		Rutin för allergiframkallande växter	ja			
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat			
		Tillgång till enskild toalett	ja			
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet			
Av- och påstigning - vid Huvudingång		Utformning	Markerad med skylt	ja		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Lutning längsled		5 %		
		Lutning sidled		2 %		
		Längd		6 m		
		Avstånd till entré		10 m		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Ingång - Huvudingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	130 cm	
		Höjd överkant	250 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	30 mm	
		Utformning	text	
		Belyst skylt	ja (S)	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Ingång - Huvudingång / Trappa utomhus	Utformning	Beläggning	hårdgjord, jämn			
		Antal trappsteg till vilplan		7 st		
		Bredd		160 cm		
		Stegdjup		30 cm		
		Öppning mellan plansteg	nej			
	Ljushetskontrast första steget (exakt mått)		0 NCS		Information om BBR:s byggregler: Översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp ska vara kontrastmarkerat (0,40 NCS), antingen hela trappsteget eller stegets framkant. Anmärkning: Trappans steg saknar ljushetskontrast.	
	Ljushetskontrast första steget	saknas				
	Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)		0 NCS		Information om BBR:s byggregler: Översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp ska vara kontrastmarkerat (0,40 NCS), antingen hela trappsteget eller stegets framkant. Anmärkning: Trappans steg saknar ljushetskontrast.	
	Ljushetskontrast sista steget	saknas				
	Alternativ till trappa	Kompenseras av	alternativ väg			



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Ingång - Huvudingång / Trappa utomhus / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd	95	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	20	cm	
		Sträckning förbi översta delen	80	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Ingång - Huvudingång / Trappa utomhus / Ledstång höger sida	En ledstång	Höjd	95	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	20	cm	
		Sträckning förbi översta delen	80	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dörr	Längd	160	cm	
		Bredd	190	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Läkarhuset Tranås



Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>90 cm</p>	
<p>Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0,64 NCS</p>	
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	15	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	150	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	15	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	15	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	150	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	15	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	86	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	110	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	10	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	
					<p>Information om BBR:s byggregler: Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren.</p> <p>Anmärkning: Dörröppnaren på utsidan av dörren är placerad för nära hinder. Utrymmet vid dörröppnaren är trångt.</p>
				<p>Information om BBR:s byggregler: Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns.</p> <p>Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.</p>	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	86	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	110	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	300	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.
Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
Ingång - Huvudingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,65	NCS	
					



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning - på bakgården	Utformning	Markerad med skylt	nej		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	1 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Längd	10 m		
		Avstånd till entré	10 m		
Av- och påstigning - på bakgården / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	nej (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, ojämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	12 %		
		Lutning sidled	2 %		
		Bredd	2,50 m		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - på bakgården / Typ av parkering	I bredd eller fristående 	Markeringar	med skylt		Information om BBR:s byggregler: Parkering för fordon med särskilt tillstånd ska vara skyltad och ha en tydlig markering med symbol och linjer i marken. Anmärkning: Parkeringen har skylt men saknar tydlig markering av symbol och linjer i marken.
		Antal platser		2 st	
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		2 %	
		Lutning sidled		3 %	
		Bredd		3 m	
		Avstånd till entré		15 m	
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - på bakgården / Gångväg till entré	Gångväg 	Tydlig hänvisning till entré	nej (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, ojämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)		
		Rännedal	finns inte		
		Lutning längsled		12 %	Information om BBR:s byggregler: Lutning i längsled bör inte överstiga 1:50 (2%). Anmärkning: Lutningen i längsled är för brant.
		Lutning sidled		2 %	
Bredd		2,50 m			



Läkarhuset Tranås



Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång - från bakgården / Sittplats i väntan på färdtjänst</p>	<p>Utformning</p> 	<p>Sitthöjd</p>	<p>38 cm</p>	
		<p>Ryggstöd</p>	<p>ja</p>	
		<p>Stadig</p>	<p>ja (S)</p>	
		<p>Plats för fötter under sittytan vid uppresning</p>	<p>ja (S)</p>	
<p>Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr</p>	<p>Yta framför dörr</p> 	<p>Längd</p>	<p>400 cm</p>	
		<p>Bredd</p>	<p>260 cm</p>	
		<p>Lutning längsled</p>	<p>7 %</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Lutningen får vara max 1:50 (2%).</p> <p>Anmärkning: Lutningen i längsled framför dörren är för brant.</p>
		<p>Lutning i sidled</p>	<p>0 %</p>	
		<p>Underlag</p>	<p>hårdgjort, ojämnt (S)</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Markbeläggningen ska vara fast, jämn och helst halkfri. I BBR nämns underlag som är mer lämpliga än andra ur halksynpunkt, t.ex. asfalt och betongmarkplattor.</p> <p>Anmärkning: Underlaget är ojämnt.</p>



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	93 cm	
	Tröskel		Tröskelhöjd från utsidan	30 mm	<p>Information om BBR:s byggregler: Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar.</p> <p>Anmärkning: Tröskeln är något hög men avfasning finns både innanför och utanför dörren.</p>
			Vertikal tröskelhöjd från utsidan	0 mm	
			Avfasning från utsidan	svag lutning	
			Tröskelhöjd från insidan	30 mm	
			Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Avfasning från insidan	svag lutning	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	102	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	79	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	0	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	
Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	ja		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Ingång - från bakgården / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	40	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60	NCS	
Passage - från bakgården / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Passage - från bakgården / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta 	Bredd	300 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
Passage / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning 	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		



Läkarhuset Tranås


Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta 	Bredd	170 cm		
		Vändmöjlighet	minst 150 cm		
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Passageöppning / Passageöppningen utifrån	Passagebredd	Dörröppningens fria bredd	168	cm	
	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	168	mm	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.</p>
Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej				



Läkarhuset Tranås


Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Passageöppning / Passageöppningen inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	170	mm	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.</p>
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej		
Passage / Trappa inomhus	Utformning 	Beläggning	hårdgjord, jämn (S)		
		Antal trappsteg till vilplan	10	st	
		Bredd	120	cm	
		Stegdjup	30	cm	
		Steghöjd	16	cm	
		Öppning mellan plansteg	nej		
		Ljushetskontrast första steget (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast första steget	bra		
		Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast sista steget	bra		
		Alternativ till trappa	Kompenseras av	hiss	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Trappa inomhus / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd	92	cm		
		Sträckning förbi nedersta delen		0	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.</p> <p>Anmärkning: Ledstång bör löpa förbi nedersta/översta trappsteget/rampen för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan/rampen.</p>
		Sträckning förbi översta delen		0	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.</p> <p>Anmärkning: Ledstång bör löpa förbi nedersta/översta trappsteget/rampen för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan/rampen.</p>
		Greppvänlig	ja			
		Ledstång som löper oavbrutet	ja			
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja			
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,42	NCS	
	Ljushetskontrast	bra				



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Trappa inomhus / Ledstång höger sida	En ledstång	Höjd	92	cm		
		Sträckning förbi nedersta delen		0	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.</p> <p>Anmärkning: Ledstång bör löpa förbi nedersta/översta trappsteget/rampen för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan/rampen.</p>
		Sträckning förbi översta delen		0	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.</p> <p>Anmärkning: Ledstång bör löpa förbi nedersta/översta trappsteget/rampen för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan/rampen.</p>
		Greppvänlig	ja			
		Ledstång som löper oavbrutet	ja			
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja			
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,42	NCS	
	Ljushetskontrast	bra				



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	87 cm	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar Markeringens bredd Markering mot dörrblad Markering mot omgivande yta	Dörren är lätt att upptäcka Bredd Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått) Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	ja 50 mm 0,40 NCS 0,40 NCS	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	66	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	92	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	300	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	20	s	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	81	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	103	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	130	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	20	s	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	ja		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40 NCS	
Passage / Hiss / Utanför hiss	Ytan utanför hiss 	Längd	250 cm	
		Bredd	300 cm	
		Ljudsignal när dörren öppnas och stängs	ja	
		Visuella riktningspilar	ja	
		Nivåskillnad mellan hiss och ytan utanför	0 mm	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Anropsknapp / En knapp	Utformning en knapp 	Typ tryckknapp Höjd över underlag Avstånd till närmaste hinder Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått) Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått) Bekräftelse på knapptryckning Anropsknappens kontrast Punktskrift Storlek på knapp	100 cm 190 cm 0 NCS 0,44 NCS hörbar, synlig svag nej 50 mm	
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	90 cm	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hissdörr / Skjurdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.</p>
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjurdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande	Passagetid	8	s	
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjurdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande	Passagetid	8	s	
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjurdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hisskorg	Hisskorg	Bredd	140	cm		
		Längd	160	cm		
		Belysning bedöms som	bra (S)			
		Symbol för hörslinga	nej			
		Golv	matt (S)			
		Väggar	matta (S)			
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg	svag			
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg (exakt mått)	0,10	NCS		
		Talad information	Hissens talade information anger	entréplan, våning		
	Visuellt våningsnummer	Storlek (höjd)	40	mm		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hisskorg / Hisspanel	Hisspanel	Avstånd från hörn till närmaste hissknapp	55	cm	
		Höjd översta knappraden	105	cm	
		Ljushetskontrast hissknapp mot hisspanel (exakt mått)	0	NCS	
		Ljushetskontrast hisspanel mot bakgrund (exakt mått)	0,10	NCS	
		Hisspanelens ljushetskontrast	svag		
		Knappstorlek	50	mm	
		Knapp för entréplan skjuter ut	ja		
		Hisspanel eller hissknappar är utvinklade från vägg	ja		
		Bekräftelse på knapptryckning	hörbar, synlig		
		Avstånd mellan knapparna	10	mm	
		Typ	tryckknapp		
		Färg på knapp för entréplan	grön		
		Knapp för att stänga dörren	ja		
		Larmknapp	Grafisk symbol	ja	
		Punktskrift	ja		
		Placerad på hisspanel	ja		
		Gul markering	ja		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Öppen yta	Underlag	halksäkert, jämnt (S)	
					



Läkarhuset Tranås


Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö / Smal yta		Bredd	95 cm	
		Vändmöjlighet	minst 150 cm	
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)	
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	95 cm	
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej	
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)	
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	
		Läppläsning möjlig	ja (S)	
		Hörslina vid disk	nej	
				<p>Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslina s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.</p> <p>Anmärkning: Receptionsslinga saknas.</p>



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk		Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	80	cm	
		Längd på diskens lägsta del	110	cm		
		Fri höjd under diskens lägsta del	78	cm		
		Benutrymme på djupet	15	cm		
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Receptionsdisken ska vara lätt att upptäcka och kontrast mot omgivningen ska vara minst 0,40 NCS. Anmärkning: Receptionsdisken är svagt kontrastmarkerad.	
		Diskens ljushetskontrast	svag			
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare		Fast placerad	Höjd	80	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja			
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast	bra			
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura, kontanter			



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception		Utrymme	Längd	248	cm	
		Bredd	280	cm		
		Fri vändyta	180	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	125	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	nej (S)		<p>Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinensstomihjälpmiddel eller vuxenblöja.</p> <p>Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.</p>	
		Utrymningslarm	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>	
Klädkrok	Höjd	120	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p>Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.</p>		
	Avstånd från hörn	70	cm			



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	88	cm	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	80	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	80	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0 NCS	
Stor toalett inomhus - Vid reception / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Skylt		Höjd underkant	167	cm	
		Höjd överkant	177	cm	
		Punktskrift	nej		Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Grafisk symbol	inte kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna. Anmärkning: Skylten är placerad på bra höjd men mitt på dörren.



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Toalettstol	Utformning			
				
	Höjd	48	cm	
	Sittring och lock av hårt material	ja (S)		
	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,44	NCS	
	Ljushetskontrast mot vägg	bra		
	Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	73	cm	
Yta till vänster sett framifrån	55	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.</p> <p>Anmärkning: En hylla finns placerad på vänster sida om toaletten sett framifrån.</p>	
Yta till höger sett framifrån	126	cm		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	72	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
		Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	55	cm
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	72	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Handfat		Handfat	Höjd	87	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	42	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	120	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,44	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	30	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	22	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	110	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	35	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	35	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	135	cm			
	Typ	papper som rivs av				
Stor toalett inomhus - Vid reception / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	13	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	186	cm		



Läkarhuset Tranås



Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - Vid reception / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	120	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	22	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	94 cm	
	Tröskel		Tröskelhöjd från utsidan	20 mm	
			Avfasning från utsidan	svag lutning	
			Tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Avfasning från insidan	behövs inte	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,58	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Väntrum / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Väntrum / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Väntrum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,58	NCS	
					



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)	
Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	300 cm	
			Vändmöjlighet	minst 200 cm	
			Underlag	halksäkert, jämnt (S)	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	46	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	68	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus - I väntrum	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0 NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Toalettstolen saknar kontrast mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	68	cm	
	Tröskel		Tröskelhöjd från utsidan	15	mm	
			Avfasning från utsidan	saknas		
			Tröskelhöjd från insidan	45	mm	
			Avfasning från insidan	saknas		



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Läkarhuset Tranås

Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - I väntrum / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>
Toalett inomhus - I väntrum / Skylt	Skylt utan text	Höjd underkant	152	cm
		Höjd överkant	162	cm
		Punktskrift	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla.</p> <p>Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)</p>
		Grafisk symbol	inte kännbar	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
	Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna.</p> <p>Anmärkning: Skylten är placerad på bra höjd men mitt på dörren.</p>	



Läkarhuset Tranås
Vasagatan 1, 573 31 Tranås, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-09-07 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-09-07 12:25 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - I väntrum / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Handfattet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
	Vattenkran	Typ	spak		